




MIRA®

Formtools and Pilots
Formstähle und
Führungsborne
Outils de façon et pilotes
Skärstal och Styrspindlar
Utensili e pilote
Cuchillas y pilotos



Summary**Inhaltsverzeichnis****Table des matières**

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Introduction | 4 |
| 1 | Einleitung | 4 |
| 1 | Introduction | 4 |
| 2 | Formtools and lettering of Formtools | 5 |
| 2 | Formstähle | 5 |
| 2 | Outils de façon..... | 5 |
| 2 | Skärstål..... | 5 |
| 2 | Utensil ad angolazione multipla | 5 |
| 2 | Cuchillas de mandrinado moldeada..... | 5 |
| 3 | Lettering of Formtools | 5 |
| 3 | Beschriftung der Formstähle..... | 5 |
| 3 | Inscription des outils de façon | 5 |
| 3 | Märkning av Skärsål | 5 |
| 3 | Dicitura degli utensili ad angolazione multipla..... | 5 |
| 3 | Denominación de las cuchillas de mandrinado moldeadas..... | 5 |
| 4 | Order Form for Mira Formtools..... | 6 |
| 4 | Bestellformular für Mira-Formstähle | 6 |
| 4 | Bulletin de commande pour outils Mira | 6 |
| 5 | Tool-heads and types of formtools | 7 |
| 5 | Drehköpfe und Formstahltypen | 7 |
| 5 | Têtes porte-outils et modèles d'outils..... | 7 |
| 5 | Skärhuvuden och Skärstålmodeller | 7 |
| 5 | Teste porta-utensili e Tipi d'utensili..... | 7 |
| 5 | Cabezales mandinadores y Modelos de cuchilla | 7 |
| 6 | Pilots | 8 |

| | | |
|----|--|----|
| 6 | Führungdorne | 8 |
| 6 | Pilotes | 8 |
| 6 | Styrspindlar | 8 |
| 6 | Piloti | 8 |
| 6 | Pilotos | 8 |
| 7 | mira formtool list | 9 |
| 7 | mira Formstahlliste | 9 |
| 7 | <i>mira list des outils de façon</i> | 9 |
| 8 | Standard Formtool 45° | 16 |
| 8 | Standard-Formstähle 45° | 16 |
| 8 | <i>Outils de façon standard 45°</i> | 16 |
| 8 | <i>Standard skärstål 45°</i> | 16 |
| 8 | Utensili ad angolazione multipla standard 45° | 16 |
| 8 | <i>Cuchillas de mandrinado moldeada standard 45°</i> | 16 |
| 9 | Formtools 45° | 17 |
| 9 | Formstäle 45° | 17 |
| 9 | <i>Outils de façon 45°</i> | 17 |
| 9 | <i>Skärstål 45°</i> | 17 |
| 9 | Utensili ad angolazione multipla 45° | 17 |
| 9 | <i>Cuchillas de mandrinado moldeada 45°</i> | 17 |
| 10 | Standard Formtool 30° | 26 |
| 10 | Standard-Formstähle 30° | 26 |
| 10 | <i>Outils de façon standard 30°</i> | 26 |
| 10 | <i>Standard skärstål 30°</i> | 26 |
| 10 | Utensili ad angolazione multipla standard 30° | 26 |
| 10 | <i>Cuchillas de mandrinado moldeada standard 30°</i> | 26 |
| 11 | Formtools 30° | 27 |
| 11 | Formstähle 30° | 27 |

| | | |
|----|---|----|
| 11 | <i>Outils de façon 30°</i> | 27 |
| 11 | <i>Skärstål 30°</i> | 27 |
| 11 | Utensili ad angolazione multipla 30° | 27 |
| 11 | <i>Cuchillas de mandrinado moldeada 30°</i> | 27 |
| 12 | <i>Formtools 20°</i> | 30 |
| 12 | <i>Formstähle 20°</i> | 30 |
| 12 | <i>Outils de façon 20°</i> | 30 |
| 12 | <i>Skärstål 20°</i> | 30 |
| 12 | Utensili ad angolazione multipla 20° | 30 |
| 12 | <i>Cuchillas de mandrinado moldeada 20°</i> | 30 |
| 13 | <i>Formtools 35°/ 38°</i> | 31 |
| 13 | <i>Formstähle 35°/ 38°</i> | 31 |
| 13 | <i>Outils de façon 35°/ 38°</i> | 31 |
| 13 | <i>Skärstål 35°/ 38°</i> | 31 |
| 13 | Utensili ad angolazione multipla 35°/ 38° | 31 |
| 13 | <i>Cuchillas de mandrinado moldeada 35°/ 38°</i> | 31 |
| 14 | <i>Formtools for corrections</i> | 32 |
| 14 | <i>Formstähle für Korrekturen</i> | 32 |
| 14 | <i>Outils de façon pour dégagements</i> | 32 |
| 14 | <i>Skärstål för reducering</i> | 32 |
| 14 | Utensili ad angolazione multipla per correzioni | 32 |
| 14 | <i>Buriles para correcciones</i> | 32 |
| 15 | <i>Formtools for corrections and counterbores</i> | 33 |
| 15 | <i>Formstähle für Korrekturen und Ringsitze</i> | 33 |
| 15 | <i>Outils de façon pour dégagements et l'usinage de logements</i> | 33 |
| 15 | <i>Skärstål för reducering och ringsäten</i> | 33 |
| 15 | Utensili ad angolazione multipla per correzioni e per anelli | 33 |
| 15 | <i>Buriles para correcciones y anillos de asiento</i> | 33 |

1 Introduction

Thanks to their profiled carbide tip, **mira** formtools allow a quick processing of the entire valve seat profile in one working cycle. **mira** offers you the largest range off formtools in various shapes, with seat widths from 0.5 to 8.0 mm and seat angles of 45° and 30°, in two qualities ("normal" and "X" for extremely hard valve seats) and with 4 different holder types.

All formtools which are available from stock are listed in this catalogue.

The respective drawings of formtools are shown on pages 16 - 33, assorted by seat angle and seat width.

mira can also offer special priced costum made formtools on request. Orders for special formtools may be placed by filling-in the order form included in this catalogue. You will find the required information in the corresponding vehical manual. Any missing information must be established from the appropriate cylinder head or are available with the general dealer.

To determine the size of holder, please consider the valve seat diameter and the different types of toolheads (refer to the following pages).

1 Einleitung

mira Formstähle ermöglichen dank ihrer profilierten Hartmetallschneide eine schnelle Bearbeitung des gesamten Ventilsitzprofils in einem Arbeitsgang. **mira** bietet Ihnen das grösste Sortiment an Formstählen in verschiedenen Formen, mit Sitzbreiten von 0.5 - 8.0 mm, Sitzwinkel von 45° und 30° und zwei Qualitäten ("normal" und "X" für besonders harte Ventilsitze) sowie mit 4 verschiedenen Haltertypen.

Alle ab Lager erhältlichen Formstähle sind in diesem Katalog aufgelistet.

Die entsprechende Formstahl-Zeichnung finden Sie auf den Seiten 16 - 33, sortiert nach Sitzwinkel und Sitzbreite.

Nebst diesen Formstählen sind auf Anfrage auch Spezialformstähle erhältlich, welche zu einem Spezialpreis hergestellt werden. Für Bestellungen von Spezialanfertigungen füllen Sie bitte das Bestellformular in diesem Katalog aus. Die benötigten Daten finden Sie im Handbuch des entsprechenden Fahrzeuges. Fehlende Angaben sind bei Ihrem Generalimporteur erhältlich oder müssen am Zylinderkopf ausgemessen werden.

Für die Bestimmung des Halter-Typs sind der Ventilsitzdurchmesser sowie die verschiedenen Drehkopftypen zu berücksichtigen (siehe folgende Seiten).

1 Introduction

*Grâce à leur lame profilée en métal dur, les outils de façonnage **mira** permettent l'usinage rapide des sièges de soupape, en une seule passe. **mira** vous propose un immense assortiment d'outils de façonnage de diverses formes, avec des largeurs de siège de 0.5 à 8.0 mm et des angles de siège de 45° ou 30°, en deux Qualités ("normale" et "X", pour les sièges de soupape particulièrement durs), et avec 4 divers types de support.*

Tous les outils de façonnage disponibles sur stock sont énumérés dans le présent catalogue.

Vous trouverez les dessins correspondants aux pages 16 à 33, classés selon les angles et les largeurs de siège.

Outre les outils ci-dessus, des outils de façonnage spéciaux, fabriqué à des prix eux aussi spéciaux, sont disponibles sur demande. Pour la commande de versions spéciales, nous vous prions de remplir le formulaire inclus dans ce catalogue. Vous trouverez les données nécessaires dans le manuel de véhicule correspondant. Les données manquantes seront disponibles auprès de votre importateur général, ou bien vous devrez les mesurer sur la culasse.

Pour déterminer le type de support, il faudra tenir compte de diamètre de sièges de soupape ainsi que des divers types de têtes tournantes (voir les pages suivantes).

2 Formtools and lettering of Formtools

2 Formstähle


2 Outils de façon

2 Skärstål

2 Utensil ad angolazione multipla

2 Cuchillas de mandrinado moldeada

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| α | S |
| Seat angle | Seat width |
| Sitzwinkel | Sitzbreite |
| Angle de siège | Largeur de siège |
| Sätesvinkel | Sätesbredd |
| Angolo di sede | Larghezza di sede |
| Ángulo del asiento | Largura del' |
| β | LC |
| Lower correction angle | Lower correction length |
| Unterer Korrekturwinkel | Unterer Korrekturenlänge |
| Angle de dégagement inférieur | Largeur du dégagement inférieure |
| Inre korrektionsvinkel | Inre korrekturens bredd |
| Angolo di correzione inferiore | Larghezza di correzione infe |
| γ | UC |
| Upper correction angle | Upper correction length |
| Oberer Korrekturwinkel | Obere Korrekturenlänge |
| Angle de dégagement supérieur | Largeur du dégagement sup |
| Ytter korrektionsvinkel | Ytter korrekturens bredd |
| Angolo di correzione superiore | Larghezza della correzione s |
| | Largura de la corrección sup |



3 Lettering of Formtools


3 Beschriftung der Formstähle

3 Incription des outils de façon

3 Märkning av Skärsål

3 Dicitura degli utensili ad angolazione multipla

3 Denominación de las cuchillas de mandrinado moldeadas



| 1 | Formtool No. | Formstahlnummer | Nombre d'outil | Skärstålnummer | Numero del l'utensile | Número de la cuchilla |
|---|---|--|---|--|--|--|
| 2 | Formtool model A – normal diameter B – bigger diameter C – only little diameter DT – only DT3 tool-head for biggest diameter | Formstahltyp | Modèle de l'outil | Skärstålstyp | Tipo d'utensile | Modelo de la cuchilla |
| 3 | Carbide tool bit -no indication = normal quality -X indication = special quality | Hartmetall | Métal dur | Hårdmetall | Metallo duro | Metal duro |
| 4 | Internal term (not necessary for customer) | Interne Bezeichnung (nicht notwendig für den Kunden) | Nom interne (pas nécessaire pour le Client) | Internat namn (inte nödvändigt för kunden) | Nome interno (non necessario per il cliente) | Nombre interno (no es necesario para el cliente) |
| 5 | Seat width in mm | Sitzbreite in mm | Largeur du siège en mm | Sätesbredd i mm | Larghezza di sede in mm | Largura del'asiento in mm |
| 6 | Seat angle in ° | Sitzwinkel in ° | Angle de siège en ° | Sätesvinkel i ° | Angolo di sede in ° | Ángulo del'asiento in ° |

4 Order Form for Mira Formtools
4 Bestellformular für Mira-Formstähle
4 Bulletin de commande pour outils Mira


Local dealer: _____ Name: _____ Date of purchase: _____

Information needed about the Vehicle:


Mark: _____ Vehicle: _____ Year: _____
 Engine type: _____ Fuel/ Diesel: _____ Volume (ccm): _____

Information needed about the cylinderhead:

| | <u>Inlet Valve:</u> | | <u>Outlet Valve:</u> |
|-----------------------------------|--|--|----------------------|
| Seat width in mm: | S = _____ | S = _____ | |
| Seat angle in °: | α = _____ | α = _____ | |
| Upper correction length in mm: | UC = _____ | UC = _____ | |
| Upper correction angle in °: | γ = _____ | γ = _____ | |
| Lower correction length in mm: | LC = _____ | LC = _____ | |
| Lower correction angle in °: | β = _____ | β = _____ | |
| Valveguide: | \emptyset = _____ | \emptyset = _____ | |
| Carbide tool bit (normal or X) | N <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> | N <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Holder type (valve- \emptyset) | A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> DT <input type="checkbox"/> | A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> DT <input type="checkbox"/> | |



Please fill in this completely, this assures a prompt delivery without delays because of further information needed in production and also helps us to update our formtool list. If the requested formtool is very different from the one above, please fill in a drawing or add a copy of the manual.



Manufacturer and worldwide distributor:

MINELLI CORPORATION
 8330 Pfäffikon/ ZH
 Switzerland
 Phone: +41 952 35 35 Fax: +41 952 35 60

5 Tool-heads and types of formtools













5 Drehköpfe und Formstahltypen

5 Têtes porte-outils et modèles d'outils

5 Skärhuvuden och Skärstålmodeller

5 Teste porta-utensili e Tipi d'utensili


5 Cabezales mandinadores y Modelos de cuchilla

| Spindle size Drehkopf-Größe Modèle de broche Storlek skärhuvud Modello testa porta-utensili Talla del cabezal mandrinador | Formtool model Formstahl-Typ Modèle de l'outil Skärståltyp Tipo d'utensile Modelo de la cuchilla | Processing-Ø (formtool 115) Bearbeitungs-Ø (Formstahl 115) Ø d'usinage (outil 115) Bearbetnings Ø (Skärstål 115) Ø di lavorazione (utensile 115) Ø de labra (cuchilla 115) | Processing-Ø ring seating tool 390 Bearbeitungs-Ø Ringsitzstahl 390 Ø d'usinage por un acier 390 Bearbetnings-Ø Stål för ringsäten 390 Ø di lavorazione per un acciaio 390 Ø de labra por un acero 390 |
|---|---|---|---|
| | |  |  |
| DT05 / (DRC05) <small>suitable for FDM, FDMH pilots</small> |   | 20 to / bis / à 35 | 23 to / bis / à 38 |
| | | 16 to / bis / à 30 | 21 to / bis / à 34 |
| DT1 / (DRC1) <small>suitable for FD pilots</small>  <small>(Standard model/ VGX-21) (Standardtyp/ VGX-21) (Modèle standard/ VGX-21)</small> |    | 23 to / bis / à 36 | 28 to / bis / à 38 |
| | | 31 to / bis / à 45 | 34 to / bis / à 48 |
| | | 21 to / bis / à 33 | 25 to / bis / à 35 |
| | | | DSD Ø35 - 45 |
| DT2 / (DRC2) <small>suitable for FD pilots</small>  |   | 37 to / bis / à 42 | 42 to / bis / à 48 |
| | | 38 to / bis / à 55 | 42 to / bis / à 58 |
| | | | DSD Ø45 - 55 |
| DT3 <small>suitable for FD pilots</small>  |  | 35 to / bis / à 75 | DSD Ø55 - 75 |

- 6 Pilots
- 6 Führungdorne
- 6 Pilotes
- 6 Styrspindlar
- 6 Piloti
- 6 Pilotos

Plug-in Pilots

Suitable for DT-, DRC-tool-head models



FD \emptyset 5.87 – 9.20
 D= \emptyset 9.52
 L= 100

FD \emptyset 9.30 – 16.00
 D= \emptyset 9.52
 L= 138

FDM \emptyset 3.49 – 6.02
 D= \emptyset 6.00
 L= 80

FDMH sintered carbide type
 only available on request

7 mira formtool list

7 mira Formstahlliste

7 *mira list des outils de façon*

| Specification | seatwidth | seatangle | Cutting angle | Clearance angle | Lower correction | | 1. Upper correction | | 2.Upper correction | | Page |
|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|------------------|-----|---------------------|-----|--------------------|---|-------|
| Bezeichnung | Sitzbreite | Sitzwinkel | Schnittwinkel | Freiwinkel | Untere Korrektur | | 1. Obere Korrektur | | 2. Ober Korrektur | | Seite |
| | S | α | δ | ϵ | β | L | γ | L | γ | L | Nr. |
| 105C | 0.5/45° | 0.50 | 45°30' | 3° | 15° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 107C | 0.7/45° | 0.70 | 45°30' | 3° | 15° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 108A | 0.8/45° | 0.80 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 108B | 0.8/45° | 0.80 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 108C | 0.8/45° | 0.80 | 45°30' | 3° | 15° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 108CX | 0.8/45° | 0.80 | 45°30' | 3° | 15° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 110A | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 110AX | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 110B | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 110BX | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 110C | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 15° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 110CX | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 15° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 115A | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 16 |
| 115AX | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 115B | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 115BX | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 115C | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 15° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 115CX | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 15° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 115DT | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 120A | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 16 |
| 120AX | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 120B | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 120BX | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 120CX | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 15° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 120DT | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 120DTX | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 125A | 2.5/45° | 2.50 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 125AX | 2.5/45° | 2.50 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 125B | 2.5/45° | 2.50 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 16 |
| 125BX | 2.5/45° | 2.50 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 125DT | 2.5/45° | 2.50 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 125DTX | 2.5/45° | 2.50 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 130B | 3.0/45° | 3.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 130BX | 3.0/45° | 3.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 135B | 3.5/45° | 3.50 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 135DT | 3.5/45° | 3.50 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 140B | 4.0/45° | 4.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 25° | 1.5 | | 17 |
| 208C | 0.8/30° | 0.80 | 30°30' | 3° | 15° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 210A | 1.0/30° | 1.00 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 210AX | 1.0/30° | 1.00 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 210B | 1.0/30° | 1.00 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 210BX | 1.0/30° | 1.00 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 210C | 1.0/30° | 1.00 | 30°30' | 3° | 15° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 212B | 1.2/30° | 1.20 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 215A | 1.5/30° | 1.50 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 26 |

| Specification | seatwidth | seatangle | Cutting angle | Clearance angle | Lower correction | | 1. Upper correction | | 2.Upper correction | | Page |
|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|------------------|-----|---------------------|-----|--------------------|---|-------|
| Bezeichnung | Sitzbreite | Sitzwinkel | Schnittwinkel | Freiwinkel | Untere Korrektur | | 1. Obere Korrektur | | 2. Ober Korrektur | | Seite |
| | S | α | δ | ϵ | β | L | γ | L | γ | L | Nr. |
| 215AX | 1.5/30° | 1.50 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 215B | 1.5/30° | 1.50 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 215BX | 1.5/30° | 1.50 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 215C | 1.5/30° | 1.50 | 30°30' | 3° | 15° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 215CX | 1.5/30° | 1.50 | 30°30' | 3° | 15° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 215DT | 1.5/30° | 1.50 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 220A | 2.0/30° | 2.00 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 26 |
| 220AX | 2.0/30° | 2.00 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 220B | 2.0/30° | 2.00 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 220BX | 2.0/30° | 2.00 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 220DT | 2.0/30° | 2.00 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 225B | 2.5/30° | 2.50 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 26 |
| 225BX | 2.5/30° | 2.50 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 225DT | 2.5/30° | 2.50 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 230B | 3.0/30° | 3.00 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 230BX | 3.0/30° | 3.00 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 230DT | 3.0/30° | 3.00 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 235B | 3.5/30° | 3.50 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 240B | 4.0/30° | 4.00 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 27 |
| 301A | 45° | 9.00 | 45°30' | 3° | 10° | | | | | | 32 |
| 301AX | 45° | 9.00 | 45°30' | 3° | 10° | | | | | | 32 |
| 301B | 45° | 9.00 | 45°30' | 3° | 10° | | | | | | 32 |
| 301BX | 45° | 9.00 | 45°30' | 3° | 10° | | | | | | 32 |
| 301C | 45° | 9.00 | 45°30' | 3° | 15° | | | | | | 32 |
| 301CX | 45° | 9.00 | 45°30' | 3° | 15° | | | | | | 32 |
| 301DT | 45° | 13.00 | 45°30' | 3° | 10° | | | | | | 32 |
| 302A | 30° | 9.00 | 30°30' | 3° | 10° | | | | | | 32 |
| 302AX | 30° | 9.00 | 30°30' | 3° | 10° | | | | | | 32 |
| 302B | 30° | 9.00 | 30°30' | 3° | 10° | | | | | | 32 |
| 302BX | 30° | 9.00 | 30°30' | 3° | 10° | | | | | | 32 |
| 302C | 30° | 9.00 | 30°30' | 3° | 15° | | | | | | 32 |
| 302CX | 30° | 9.00 | 30°30' | 3° | 15° | | | | | | 32 |
| 302DT | 30° | 9.00 | 30°30' | 3° | 10° | | | | | | 32 |
| 303B | 35° | 10.00 | 35°30' | 3° | 10° | | | | | | 32 |
| 303BX | 35° | 10.00 | 35°30' | 3° | 10° | | | | | | 32 |
| 304B | 45° | 12.00 | 45°30' | 3° | 10° | | | | | | 32 |
| 304BX | 45° | 12.00 | 45°30' | 3° | 10° | | | | | | 32 |
| 305B | 30° | 12.00 | 30°30' | 3° | 10° | | | | | | 32 |
| 305BX | 30° | 12.00 | 30°30' | 3° | 10° | | | | | | 32 |
| 306A | 20° | 7.50 | 20°30' | 3° | 10° | | | | | | 32 |
| 306B | 20° | 7.50 | 20°30' | 3° | 10° | | | | | | 32 |
| 306BX | 20° | 7.50 | 20°30' | 3° | 10° | | | | | | 32 |
| 306DT | 20° | 7.50 | 20°30' | 3° | 10° | | | | | | 32 |
| 351A | 75° | | | 3° | 10° | 75° | 14.0 | | | | 32 |
| 351B | 75° | | | 3° | 10° | 75° | 14.0 | | | | 32 |
| 351BX | 75° | | | 3° | 10° | 75° | 14.0 | | | | 32 |
| 351C | 75° | | | 3° | 15° | 75° | 14.0 | | | | 32 |
| 351CX | 75° | | | 3° | 15° | 75° | 14.0 | | | | 32 |
| 352A | 15° | | | 3° | 10° | | | 15° | 9.5 | | 33 |
| 352B | 15° | | | 3° | 10° | | | 15° | 9.5 | | 33 |
| 352BX | 15° | | | 3° | 10° | | | 15° | 9.5 | | 33 |

| Specification | seatwidth | seatangle | Cutting angle | Clearance angle | Lower correction | | 1. Upper correction | | 2.Upper correction | | Page | |
|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|------------------|-------|---------------------|------|--------------------|------|-------|----|
| Bezeichnung | Sitzbreite | Sitzwinkel | Schnittwinkel | Freiwinkel | Untere Korrektur | | 1. Obere Korrektur | | 2. Ober Korrektur | | Seite | |
| | S | α | δ | ϵ | β | L | γ | L | γ | L | Nr. | |
| 352DT | 15° | | | 3° | 10° | | | 15° | 9.5 | | 33 | |
| 353A | 75° | | | 3° | 10° | 75° | 7.0 | | | | 32 | |
| 353B | 75° | | | 3° | 10° | 75° | 7.0 | | | | 32 | |
| 354B | 15° | | | 3° | 10° | | | 15° | 4.0 | R7.0 | 33 | |
| 355B | 38° | | | 3° | 10° | | | 38° | 6.5 | R5.4 | 33 | |
| 357B | 39° | | | 3° | 10° | | | 39° | 2.0 | R6.5 | 33 | |
| 358B | | | | 3° | 10° | R27.5 | | | | | 32 | |
| 360B | 25° | | | 3° | 10° | | | 25° | 9.5 | | 33 | |
| 362A | 60° | | | 3° | 10° | 60° | 11.0 | | | | 32 | |
| 262B | 60° | | | 3° | 10° | 60° | 11.0 | | | | 32 | |
| 363B | 80° | | | 3° | 10° | | | | | | 33 | |
| 365A | 85° | | | 3° | 10° | 85° | 12.0 | | | | 32 | |
| 365B | 85° | | | 3° | 10° | 85° | 12.0 | | | | 32 | |
| 390A | 8.00 | 0°0' | | 3° | 10° | | | | | | 33 | |
| 390AX | 8.00 | 0°0' | | 3° | 10° | | | | | | 33 | |
| 390B | 8.00 | 0°0' | | 3° | 10° | | | | | | 33 | |
| 390BX | 8.00 | 0°0' | | 3° | 10° | | | | | | 33 | |
| 390C | 8.00 | 0°0' | | 3° | 15° | | | | | | 33 | |
| 390CX | 8.00 | 0°0' | | 3° | 15° | | | | | | 33 | |
| 390DT | 8.00 | 0°0' | | 3° | 10° | | | | | | 33 | |
| 4001A | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 0° | 1.5 | | 18 | |
| 4002A | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 0° | 1.5 | | 21 | |
| 4003A | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 0° | 1.5 | | 22 | |
| 4003B | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 0° | 1.5 | | 22 | |
| 4004A | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 30° | 1.5 | | 18 | |
| 4004B | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 30° | 1.5 | | 18 | |
| 4005A | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 55° | 3.5 | 30° | 1.5 | | 21 | |
| 4005AX | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 55° | 3.5 | 30° | 1.5 | | 21 | |
| 4005B | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 55° | 3.5 | 30° | 1.5 | | 21 | |
| 4005BX | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 55° | 3.5 | 30° | 1.5 | | 21 | |
| 4006A | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 55° | 3.5 | 30° | 1.5 | | 22 | |
| 4006AX | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 55° | 3.5 | 30° | 1.5 | | 22 | |
| 4006B | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 55° | 3.5 | 30° | 1.5 | | 22 | |
| 4006BX | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 55° | 3.5 | 30° | 1.5 | | 22 | |
| 4009A | 6.0/45° | 6.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | | | | 25 | |
| 4010B | 2.8/45° | 2.80 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 0° | 0.3 | 45° | 5.5 | 24 |
| 4011B | 4.2/45° | 4.20 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 2.5 | 0° | 0.7 | 45° | 5.0 | 24 |
| 4012B | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 2.5 | 0° | 0.7 | 60° | 7.0 | 23 |
| 4015B | 3.0/45° | 3.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | R0.6 | | | | 24 |
| 4016B | 3.5/45° | 3.50 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | R0.6 | | | | 24 |
| 4018B | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 70° | 4.0 | 0° | 0.4 | 45° | 7.0 | 21 |
| 4020A | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 65° | 3.5 | R2.0 | | | | 21 |
| 4021A | 1.7/45° | 1.70 | 45°30' | 3° | 10° | 65° | 3.5 | R2.0 | | | | 22 |
| 4022B | 1.7/45° | 1.70 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 5.0 | 0° | 0.8 | | | 22 |
| 4023B | 5.0/45° | 5.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 4.5 | | | | | 24 |
| 4025B | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 65° | 3.5 | 38° | 2.6 | R1.5 | | 23 |
| 4025BX | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 65° | 3.5 | 38° | 2.6 | R1.5 | | 23 |
| 4027B | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 6.0 | 0° | 1.0 | 60° | 2.5 | 23 |
| 4028B | 3.0/45° | 3.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 6.0 | 0° | 1.0 | 60° | 2.5 | 24 |
| 4029A | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | R12 | | 15° | 2.0 | | | 18 |
| 4029B | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | R12 | | 15° | 2.0 | | | 18 |


| Specification | seatwidth | seatangle | Cutting angle | Clearance angle | Lower correction | | 1. Upper correction | | 2.Upper correction | | Page |
|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|------------------|-------|---------------------|-------|--------------------|------|-------|
| Bezeichnung | Sitzbreite | Sitzwinkel | Schnittwinkel | Freiwinkel | Untere Korrektur | | 1. Obere Korrektur | | 2. Ober Korrektur | | Seite |
| | S | α | δ | ϵ | β | L | γ | L | γ | L | Nr. |
| 4030B | 1.3/45° | 1.30 | 45°30' | 3° | 10° | 65° | 3.5 | 38° | 2.5 | R1.5 | |
| 4030BX | 1.3/45° | 1.30 | 45°30' | 3° | 10° | 65° | 3.5 | 38° | 2.6 | R1.5 | 20 |
| 4030C | 1.3/45° | 1.30 | 45°30' | 3° | 15° | 65° | 3.5 | 38° | 2.6 | R1.5 | 20 |
| 4032A | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | 75° | 7.0 | 15° | 2.3 | R0.7 | 18 |
| 4033B | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.0 | 30° | 3.2 | | 21 |
| 4034B | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 72.5° | 4.5 | 0° | 1.1 | 62° | 5.0 |
| 4036A | 1.2/45° | 1.20 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 5.0 | 15° | 2.0 | | 20 |
| 4036B | 1.2/45° | 1.20 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 5.0 | 15° | 2.0 | | 20 |
| 4036BX | 1.2/45° | 1.20 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 5.0 | 15° | 2.0 | | 20 |
| 4037A | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 15° | 53° | 3.5 | 35° | 1.5 | | 18 |
| 4037AX | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | 53° | 3.5 | 35° | 1.5 | | 18 |
| 4037B | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | 53° | 3.5 | 35° | 1.5 | | 18 |
| 4037BX | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | 53° | 3.5 | 35° | 1.5 | | 18 |
| 4037CX | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 15° | 53° | 3.5 | 35° | 1.5 | | 18 |
| 4038A | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 53° | 3.5 | 35° | 1.5 | | 21 |
| 4038AX | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 53° | 3.5 | 35° | 1.5 | | 21 |
| 4038B | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 53° | 3.5 | 35° | 1.5 | | 21 |
| 4038BX | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 53° | 3.5 | 35° | 1.5 | | 21 |
| 4038C | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 15° | 53° | 3.5 | 35° | 1.5 | | 21 |
| 4039B | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 53° | 3.5 | 35° | 1.5 | | 23 |
| 4039BX | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 53° | 3.5 | 35° | 1.5 | | 23 |
| 4040B | 2.5/45° | 2.50 | 45°30' | 3° | 10° | 53° | 3.5 | 35° | 1.5 | | 24 |
| 4041A | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | 82° | R0.5 | 30° | 1.7 | R2.5 | 19 |
| 4041B | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | 82° | R0.5 | 30° | 1.7 | R2.5 | 19 |
| 4042B | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | 65° | 5.5 | 32° | 2.5 | | 19 |
| 4043A | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | R12 | 3.0 | 35° | 2.0 | R1.0 | 19 |
| 4043B | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | R12 | 3.0 | 35° | 2.0 | R1.0 | 19 |
| 4043BX | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | R12 | 3.0 | 35° | 2.0 | R1.0 | 19 |
| 4045B | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | R5.0 | 2.5 | 40° | 2.0 | | 19 |
| 4046B | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | R5.0 | 4.0 | 40° | 2.0 | | 19 |
| 4047B | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | R12 | | 40° | 2.0 | | 19 |
| 4048B | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | R12 | 3.5 | 40° | 2.0 | | 19 |
| 4050B | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | 74° | 7.0 | 35° | 2.0 | | 19 |
| 4052B | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | R6.0 | | | 21 |
| 4053B | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 53° | 3.5 | 37° | 1.7 | | 21 |
| 4058B | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 0° | 0.7 | 60° | 6.5 |
| 4060A | 1.4/45° | 1.40 | 45°30' | 3° | 10° | 75° | 3.5 | 32.5° | 1.0 | R5.0 | 21 |
| 4060B | 1.4/45° | 1.40 | 45°30' | 3° | 10° | 75° | 3.5 | 32.5° | 1.0 | R5.0 | 21 |
| 4061A | 1.4/45° | 1.40 | 45°30' | 3° | 10° | 75° | 3.5 | 32.5° | 1.5 | R6.0 | R2.0 |
| 4063A | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | R6.0 | | R4.7 | | | 19 |
| 4063B | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | R6.0 | | R4.7 | | | 19 |
| 4064A | 0.8/45° | 0.80 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 4.5 | 32.5° | 1.0 | R5.0 | 18 |
| 4064B | 0.8/45° | 0.80 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 4.5 | 32.5° | 1.0 | R5.0 | 18 |
| 4064C | 0.8/45° | 0.80 | 45°30' | 3° | 15° | 60° | 4.5 | 32.5° | 1.0 | R5.0 | 18 |
| 4065B | 1.2/45° | 1.20 | 45°30' | 3° | 10° | 65° | 4.5 | 35° | 1.5 | R0.9 | 20 |
| 4072B | 7.0/45° | 7.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 4.0 | | | | 25 |
| 4072BX | 7.0/45° | 7.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 4.0 | | | | 25 |
| 4074A | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | R12 | | 15° | 2.0 | | 22 |
| 4074B | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | R12 | | 15° | 2.0 | | 22 |
| 4076B | 1.3/45° | 1.30 | 45°30' | 3° | 10° | R6.6 | 4.5 | 37.5° | 2.0 | | 20 |
| 4077B | 1.3/45° | 1.30 | 45°30' | 3° | 10° | 55° | 2.5 | 40° | 2.5 | | 20 |

| Specification | seatwidth | seatangle | Cutting angle | Clearance angle | Lower correction | | 1. Upper correction | | 2.Upper correction | | Page |
|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|------------------|------|---------------------|------|--------------------|------|-------|
| Bezeichnung | Sitzbreite | Sitzwinkel | Schnittwinkel | Freiwinkel | Untere Korrektur | | 1. Obere Korrektur | | 2. Ober Korrektur | | Seite |
| | S | α | δ | ϵ | β | L | γ | L | γ | L | Nr. |
| 4080B | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 0° | 0.3 | 45° | 6.5 |
| 4081BX | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 55° | 3.5 | 30° | 4.0 | | 23 |
| 4086B | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | 65° | 4.0 | R6.0 | | | 19 |
| 4086C | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 15° | 65° | 4.0 | R6.0 | | | 19 |
| 4087B | 1.2/45° | 1.20 | 45°30' | 3° | 10° | 65° | 4.0 | R6.0 | | | 20 |
| 4090C | 1.3/45° | 1.30 | 45°30' | 3° | 15° | 65° | 4.0 | R6.3 | | | 20 |
| 4091A | 3.0/45° | 3.00 | 45°30' | 3° | 10° | 75° | 8.0 | | | | 24 |
| 4092B | 4.0/45° | 4.00 | 45°30' | 3° | 10° | R10 | | | | | 24 |
| 4093B | 3.0/45° | 3.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 30° | 1.5 | | 24 |
| 4094B | 1.2/45° | 1.20 | 45°30' | 3° | 10° | 70° | 7.5 | 20° | 1.1 | | 20 |
| 4095B | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | R4.0 | 4.5 | 20° | 2.0 | R2.0 | 19 |
| 4096B | 2.3/45° | 2.30 | 45°30' | 3° | 10° | 70° | 6.0 | 0° | 1.5 | | 23 |
| 4098B | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | R12 | | 40° | 2.0 | | 22 |
| 4099B | 1.3/45° | 1.30 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 30° | 2.0 | | 20 |
| 4100B | 1.4/45° | 1.40 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 4.0 | 35° | 2.5 | | 21 |
| 4101B | 1.2/45° | 1.20 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 35° | 2.0 | | 20 |
| 4102B | 1.1/45° | 1.10 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 38° | 2.5 | | 20 |
| 4104B | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | R12 | 3.0 | 35° | 2.0 | R1.0 | 22 |
| 4105B | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | R12 | 3.0 | 35° | 2.0 | R1.0 | 23 |
| 4107BX | 2.5/45° | 2.50 | 45°30' | 3° | 10° | 75° | 4.0 | 15° | 3.0 | R0.4 | 24 |
| 4109A | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 70° | 5.0 | 0° | 0.9 | | 22 |
| 4110A | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 70° | 5.0 | 0° | 0.7 | | 23 |
| 4111A | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 70° | 5.0 | 0° | 1.2 | | 23 |
| 4112A | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 70° | 5.0 | 0° | 1.1 | | 22 |
| 4120B | 1.2/45° | 1.20 | 45°30' | 3° | 10° | 70° | 4.5 | 30° | 2.0 | | 25 |
| 4121A | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 75° | 7.0 | 15° | 2.3 | R0.7 | 23 |
| 4122BX | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 75° | 6.0 | 15° | 3.5 | | 22 |
| 4129B | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 75° | 5.0 | 15° | 1.5 | | 22 |
| 4130A | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 75° | 5.0 | 15° | 1.5 | | 23 |
| 4130B | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 75° | 5.0 | 15° | 1.5 | | 23 |
| 4131C | 1.1/45° | 1.10 | 45°30' | 3° | 15° | 65° | 4.0 | | 1.5 | R6.3 | 20 |
| 4132C | 1.2/45° | 1.20 | 45°30' | 3° | 15° | 65° | 4.0 | | 1.5 | R6.3 | 20 |
| 4135B | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | 82° | 7.0 | 20° | 1.0 | | 19 |
| 4136B | R1.5 | | | 3° | 10° | 82° | 7.0 | 15° | 1.0 | R0.8 | 25 |
| 4138B | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | R5.0 | 4.0 | 30° | 3.0 | R1.0 | 22 |
| 4139BX | 3.0/45° | 3.00 | 45°30' | 3° | 10° | 65° | 3.5 | 38° | 2.6 | R1.5 | 24 |
| 4140B | 1.7/45° | 1.70 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 5.0 | 30° | 1.5 | | 22 |
| 4141B | 0.8/45° | 0.80 | 45°30' | 3° | 10° | R3.4 | 4.5 | R2.6 | | 45° | 0.7 |
| 4142B | 0.8/45° | 0.80 | 45°30' | 3° | 10° | R3.5 | 4.5 | R1.0 | | R5.4 | 18 |
| 4143B | 0.8/45° | 0.80 | 45°30' | 3° | 10° | R5.5 | 6.0 | R2.2 | | 45° | 0.7 |
| 4144A | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 7.0 | 30° | 4.0 | | 19 |
| 4144B | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 7.0 | 30° | 4.0 | | 19 |
| 4146A | 0.5/45° | 0.50 | 45°30' | 3° | 10° | 75° | 4.5 | 30° | 4.0 | R0.7 | 18 |
| 4147A | 1.3/45° | 1.30 | 45°30' | 3° | 10° | 75° | 4.0 | 30° | 2.0 | | 20 |
| 4148A | 1.3/45° | 1.30 | 45°30' | 3° | 10° | 75° | 3.5 | 15° | 1.0 | | 21 |
| 4150B | 3.5/45° | 3.50 | 45°30' | 3° | 10° | 65° | 7.0 | 5° | 2.0 | | 24 |
| 4157B | 1.3/45° | 1.30 | 45°30' | 3° | 10° | R12 | | 30° | 2.5 | | 21 |
| 4158B | 4.5/45° | 4.50 | 45°30' | 3° | 10° | | | 0° | 0.7 | 45° | 7.0 |
| 4159B | 5.5/45° | 5.50 | 45°30' | 3° | 10° | | | 0° | 0.5 | 45° | 6.0 |
| 4182A | 0.8/45° | 0.80 | 45°30' | 3° | 10° | 65° | 5.5 | 32° | 2.5 | | 18 |
| 4187A | 2.0/45° | 2.00 | 45°30' | 3° | 10° | 70° | 3.5 | 30° | 1.5 | | 23 |

| Specification | seatwidth | seatangle | Cutting angle | Clearance angle | Lower correction | | 1. Upper correction | | 2.Upper correction | | Page |
|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|------------------|------|---------------------|------|--------------------|------|-------|
| Bezeichnung | Sitzbreite | Sitzwinkel | Schnittwinkel | Freiwinkel | Untere Korrektur | | 1. Obere Korrektur | | 2. Ober Korrektur | | Seite |
| | S | α | δ | ϵ | β | L | γ | L | γ | L | Nr. |
| 4188A | 2.4/45° | 2.40 | 45°30' | 3° | 10° | 70° | 3.5 | 30° | 1.5 | | 23 |
| 4203A | 1.4/45° | 1.40 | 45°30' | 3° | 10° | 70° | 3.3 | 30° | 2.5 | R0.5 | 21 |
| 4229B | 0.85/45° | 0.85 | 45°30' | 3° | 10° | R9.5 | 1.0 | 30° | 2.0 | R3.0 | 18 |
| 4229CX | 0.85/45° | 0.85 | 45°30' | 3° | 15° | R9.5 | 1.0 | 30° | 2.0 | R3.0 | 18 |
| 4231A | 0.8/45° | 0.80 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 30° | 1.5 | | 18 |
| 4231C | 0.8/45° | 0.80 | 45°30' | 3° | 15° | 60° | 3.5 | 30° | 1.5 | | 18 |
| 4232A | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 30° | 1.5 | | 19 |
| 4232C | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 15° | 60° | 3.5 | 30° | 1.5 | | 19 |
| 4232CX | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 15° | 60° | 3.5 | 30° | 1.5 | | 19 |
| 4243A | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 67° | 3.5 | 30° | 1.5 | | 22 |
| 4248A | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | R3.0 | 3.0 | 25° | 1.0 | R2.0 | 19 |
| 4254A | 1.5/45° | 1.50 | 45°30' | 3° | 10° | 65° | 3.5 | 38° | 2.6 | R1.5 | 22 |
| 4268A | 1.0/45° | 1.00 | 45°30' | 3° | 10° | 65° | 3.5 | 38° | 2.6 | R1.5 | 20 |
| 4444A | 0.85/45° | 0.85 | 45°30' | 3° | 10° | 70° | 3.5 | 30° | 1.2 | | 18 |
| 4460C | 0.85/45° | 0.85 | 45°30' | 3° | 15° | R3.3 | 0.5 | 30° | 1.2 | | 18 |
| 4502B | 2.0/30° | 2.00 | 30°30' | 3° | 10° | 74° | 4.0 | 15° | 1.5 | | 28 |
| 4503B | 2.0/35° | 2.00 | 35°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 31 |
| 4504B | 1.5/30° | 1.50 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 0° | 2.0 | | 28 |
| 4505BX | 2.6/38° | 2.60 | 38°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 31 |
| 4506B | 3.5/30° | 3.50 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | R0.6 | | | 29 |
| 4507B | 3.2/35° | 3.20 | 35°30' | 3° | 10° | 75° | 5.5 | 0° | 1.0 | | 31 |
| 4508B | 1.7/35° | 1.70 | 35°30' | 3° | 10° | 60° | 5.0 | 0° | 1.0 | | 31 |
| 4509BX | 2.0/30° | 2.00 | 30°30' | 3° | 10° | 65° | 3.5 | 23° | 1.5 | R1.5 | 28 |
| 4510B | 1.0/30° | 1.00 | 30°30' | 3° | 10° | R12 | | 15° | 2.0 | | 28 |
| 4512BX | 2.5/30° | 2.50 | 30°30' | 3° | 10° | 75° | 4.0 | 15° | 3.5 | | 29 |
| 4514B | 1.0/30° | 1.00 | 30°30' | 3° | 10° | 52° | 3.5 | 23° | 1.5 | | 28 |
| 4515A | 1.5/30° | 1.50 | 30°30' | 3° | 10° | 52° | 3.5 | 23° | 1.5 | | 28 |
| 4515AX | 1.5/30° | 1.50 | 30°30' | 3° | 10° | 52° | 3.5 | 23° | 1.5 | | 28 |
| 4515B | 1.5/30° | 1.50 | 30°30' | 3° | 10° | 52° | 3.5 | 23° | 1.5 | | 28 |
| 4515BX | 1.5/30° | 1.50 | 30°30' | 3° | 10° | 52° | 3.5 | 23° | 1.5 | | 28 |
| 4516B | 2.0/30° | 2.00 | 30°30' | 3° | 10° | 52° | 3.5 | 23° | 1.5 | | 28 |
| 4516BX | 2.0/30° | 2.00 | 30°30' | 3° | 10° | 52° | 3.5 | 23° | 1.5 | | 28 |
| 4517B | 2.5/30° | 2.50 | 30°30' | 3° | 10° | 52° | 3.5 | 23° | 1.5 | | 29 |
| 4518A | 1.2/30° | 1.20 | 30°30' | 3° | 10° | 55° | 3.5 | 10° | 1.7 | | 28 |
| 4519B | 3.0/30° | 3.00 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 0° | 1.0 | R1.7 | 29 |
| 4520B | 0.7/30° | 0.75 | 30°30' | 3° | 10° | R9.2 | 3.5 | 20° | 1.5 | R0.9 | 28 |
| 4523B | 2.5/20° | 2.50 | 20°30' | 3° | 10° | 60° | 4.0 | 0° | 1.8 | | 30 |
| 4524B | 2.0/20° | 2.00 | 20°30' | 3° | 10° | 60° | 4.0 | 0° | 1.8 | | 30 |
| 4525B | 2.0/30° | 2.00 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 4.5 | 15° | 0.8 | | 28 |
| 4526BX | 2.0/30° | 2.00 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 5.0 | 15° | 3.5 | | 28 |
| 4529B | 1.5/35° | 1.50 | 35°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 31 |
| 4530BX | 1.2/30° | 1.20 | 30°30' | 3° | 10° | 75° | 4.0 | 15° | 2.0 | | 28 |
| 4531B | 7.0/30° | 7.00 | 30°30' | 3° | 10° | | | 15° | 2.5 | | 29 |
| 4535B | 5.0/30° | 5.00 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 4.0 | | | | 29 |
| 4535BX | 5.0/30° | 5.00 | 30°30' | 3° | 10° | 60° | 4.0 | | | | 29 |
| 4542B | 2.0/35° | 2.00 | 35°30' | 3° | 10° | 70° | 3.2 | 7° | 1.0 | | 31 |
| 4543BX | 1.5/30° | 1.50 | 30°30' | 3° | 10° | 75° | 4.0 | 15° | 3.5 | | 28 |
| 4544B | 3.25/20° | 3.25 | 20°30' | 3° | 10° | 60° | 6.2 | | | | 30 |
| 4544BX | 3.25/20° | 3.25 | 20°30' | 3° | 10° | 60° | 6.2 | | | | 30 |
| 4547B | 1.5/30° | 1.50 | 30°30' | 3° | 10° | 75° | 5.0 | 15° | 1.5 | | 28 |
| 4549BX | 3.0/30° | 3.00 | 30°30' | 3° | 10° | 65° | 3.5 | 23° | 1.5 | R1.5 | 29 |


| Specification | | seatwidth | seatangle | Cutting angle | Clearance angle | Lower correction | | 1. Upper correction | | 2.Upper correction | | Page |
|---------------|------------|------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------|------|
| Bezeichnung | Sitzbreite | Sitzwinkel | Schnittwinkel | Freiwinkel | Untere Korrektur | | 1. Obere Korrektur | | 2. Ober Korrektur | | Seite | |
| | S | α | δ | ϵ | β | L | γ | L | γ | L | Nr. | |
| 4552B | 3.0/20° | 3.00 | 20°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 30 | |
| 4552BX | 3.0/20° | 3.00 | 20°30' | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 30 | |
| 4557B | 4.5/30° | 4.50 | 30°30' | 3° | 10° | | | 0° | 0.4 | 45° | 7.3 | 29 |
| 4558B | 2.0/37.5° | 2.00 | 37.5° | 3° | 10° | 60° | 3.5 | 15° | 1.5 | | 31 | |
| 4567B | 9.0/30° | 9.00 | 30°30' | 3° | 10° | | | 0° | 0.5 | | | 29 |

- 8 Standard Formtool 45°
- 8 Standard-Formstähle 45°
- 8 Outils de façon standard 45°
- 8 Standard skärstål 45°
- 8 Utensili ad angolazione multipla standard 45°
- 8 Cuchillas de mandrinado moldeada standard 45°




| mira reference | Seat width | Seat angle |
|----------------|------------|------------|
| 115A 1.5/45° | 1.5 | 45°30' |
| 120A 2.0/45° | 2.0 | 45°30' |
| 125B 2.5/45° | 2.5 | 45°30' |

- 9 Formtools 45°**
9 Formståle 45°
9 Outils de façon 45°
9 Skärstål 45°
9 Utensili ad angolazione multipla 45°
9 Cuchillas de mandrinado moldeada 45°




| mira reference | Seat width | Seat angle | |
|----------------|------------|------------|--------|
| 105C | 0.5/45° | 0.5 | 45°30' |
| 107C | 0.7/45° | 0.7 | 45°30' |
| 108A | 0.8/45° | 0.8 | 45°30' |
| 108B | 0.8/45° | 0.8 | 45°30' |
| 108C | 0.8/45° | 0.8 | 45°30' |
| 108CX | 0.8/45° | 0.8 | 45°30' |
| 110A | 1.0/45° | 1.0 | 45°30' |
| 110AX | 1.0/45° | 1.0 | 45°30' |
| 110B | 1.0/45° | 1.0 | 45°30' |
| 110BX | 1.0/45° | 1.0 | 45°30' |
| 110C | 1.0/45° | 1.0 | 45°30' |
| 110CX | 1.0/45° | 1.0 | 45°30' |
| 115AX | 1.5/45° | 1.5 | 45°30' |
| 115B | 1.5/45° | 1.5 | 45°30' |
| 115BX | 1.5/45° | 1.5 | 45°30' |
| 115C | 1.5/45° | 1.5 | 45°30' |
| 115CX | 1.5/45° | 1.5 | 45°30' |
| 115DT | 1.5/45° | 1.5 | 45°30' |


| mira reference | Seat width | Seat angle | |
|----------------|------------|------------|--------|
| 120AX | 2.0/45° | 2.0 | 45°30' |
| 120B | 2.0/45° | 2.0 | 45°30' |
| 120BX | 2.0/45° | 2.0 | 45°30' |
| 120DT | 2.0/45° | 2.0 | 45°30' |
| 125A | 2.5/45° | 2.5 | 45°30' |
| 125BX | 2.5/45° | 2.5 | 45°30' |
| 125DT | 2.5/45° | 2.5 | 45°30' |
| 130B | 3.0/45° | 3.0 | 45°30' |
| 130BX | 3.0/45° | 3.0 | 45°30' |
| 135B | 3.5/45° | 3.5 | 45°30' |
| 135DT | 3.5/45° | 3.5 | 45°30' |
| 140B | 4.0/45° | 4.0 | 45°30' |




4146 S=0.5mm




4064 S=0.8mm




4141 S=0.8mm




4142 S=0.8mm




4143 S=0.8mm




4182 S=0.8mm




4231 S=0.8mm




4229 S=0.85mm




4444 S=0.85mm




4460 S=0.85mm




4001 S=1.0mm




4004 S=1.0mm




4029 S=1.0mm



4032 S=1.0mm




4037 S=1.0mm




4268

S=1.0mm




4102

S=1.1mm




4131

S=1.1mm




4036

S=1.2mm




4065

S=1.2mm




4087

S=1.2mm




4094

S=1.2mm




4101

S=1.2mm




4132

S=1.2mm




4030

S=1.3mm




4076

S=1.3mm




4077

S=1.3mm




4090

S=1.3mm




4099

S=1.3mm




4147

S=1.3mm




4148

S=1.3mm




4157

S=1.3mm




4060

S=1.4mm




4061

S=1.4mm




4100

S=1.4mm




4203

S=1.4mm




4002

S=1.5mm




4005

S=1.5mm




4018

S=1.5mm




4020

S=1.5mm




4033

S=1.5mm




4038

S=1.5mm




4052

S=1.5mm




4053

S=1.5mm




4058


S=1.5mm




4074

 $S=1.5\text{mm}$ 


4098

 $S=1.5\text{mm}$ 


4104

 $S=1.5\text{mm}$ 


4109

 $S=1.5\text{mm}$ 


4112

 $S=1.5\text{mm}$ 


4122

 $S=1.5\text{mm}$ 


4129

 $S=1.5\text{mm}$ 


4138

 $S=1.5\text{mm}$ 


4243

 $S=1.5\text{mm}$ 


4254

 $S=1.5\text{mm}$ 


4021

 $S=1.7\text{mm}$ 


4022

 $S=1.7\text{mm}$ 

4140


 $S=1.7\text{mm}$ 

4003


 $S=2.0\text{mm}$ 

4006


 $S=2.0\text{mm}$




4040




4107




4011




4015




4028




4091




4093




4139




4016




4150




4092




4011




4158



4023




4159




4009

S=6.0mm




4072

S=7.0mm




4136




4120

S=1.2mm
















10 Standard Formtool 30°**10 Standard-Formstähle 30°****10 Outils de façon standard 30°****10 Standard skärstål 30°****10 Utensili ad angolazione multipla standard 30°****10 Cuchillas de mandrinado moldeada standard 30°**


| mira reference | Seat width | Seat angle |
|----------------|------------|------------|
| 215A 1.5/30° | 1.5 | 30°30' |
| 220A 2.0/45° | 2.0 | 30°30' |
| 225B 2.5/45° | 2.5 | 30°30' |

11 Formtools 30°**11 Formstähle 30°****11 Outils de façon 30°****11 Skärstål 30°****11 Utensili ad angolazione multipla 30°****11 Cuchillas de mandrinado moldeada 30°**


| mira reference | Seat width | Seat angle | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 208C | 0.8/30° | 0.8 | 30°30' |
| 210A | 1.0/30° | 1.0 | 30°30' |
| 210AX | 1.0/30° | 1.0 | 30°30' |
| 210B | 1.0/30° | 1.0 | 30°30' |
| 210BX | 1.0/30° | 1.0 | 30°30' |
| 210C | 1.0/30° | 1.0 | 30°30' |
| 212B | 1.2/30° | 1.2 | 30°30' |
| 215AX | 1.5/30° | 1.5 | 30°30' |
| 215B | 1.5/30° | 1.5 | 30°30' |
| 215BX | 1.5/30° | 1.5 | 30°30' |
| 215C | 1.5/30° | 1.5 | 30°30' |

| mira reference | Seat width | Seat angle | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 220AX | 2.0/30° | 2.0 | 30°30' |
| 220B | 2.0/30° | 2.0 | 30°30' |
| 220BX | 2.0/30° | 2.0 | 30°30' |
| 220DT | 2.0/30° | 2.0 | 30°30' |
| 225BX | 2.5/30° | 2.5 | 30°30' |
| 225DT | 2.5/30° | 2.5 | 30°30' |
| 230B | 3.0/30° | 3.0 | 30°30' |
| 230BX | 3.0/30° | 3.0 | 30°30' |
| 230DT | 3.0/30° | 3.0 | 30°30' |
| 235B | 3.5/30° | 3.5 | 30°30' |
| 240B | 4.0/30° | 4.0 | 30°30' |


4520 $S=0.75\text{mm}$ 4510 $S=1.0\text{mm}$ 4514 $S=1.0\text{mm}$ 4518 $S=1.2\text{mm}$ 4530 $S=1.2\text{mm}$ 4504 $S=1.5\text{mm}$ 4515 $S=1.5\text{mm}$ 4543 $S=1.5\text{mm}$ 4547 $S=1.5\text{mm}$ 4502 $S=2.0\text{mm}$ 4509 $S=2.0\text{mm}$ 4516 $S=2.0\text{mm}$ 4525 $S=2.0\text{mm}$ 4526 $S=2.0\text{mm}$ 4538 $S=2.0\text{mm}$




4512




4517




4539




4519




4549




4506




4557




4535



4531




4567

12 Formtools 20°**12 Formstähle 20°****12 Outils de façon 20°****12 Skärstål 20°****12 Utensili ad angolazione multipla 20°****12 Cuchillas de mandrinado moldeada 20°**


4524

S=2.0mm




4523

S=2.5mm




4552

S=3.0mm




4544


S=3.25mm

13 Formtools 35°/38°**13 Formstähle 35°/38°****13 Outils de façon 35°/38°****13 Skärstål 35°/38°****13 Utensili ad angolazione multipla 35°/38°****13 Cuchillas de mandrinado moldeada 35°/38°**


4529




4508




4503




4542




4507



4558




4505

14 Formtools for corrections**14 Formstähle für Korrekturen****14 Outils de façon pour dégagements****14 Skärstål för reducering****14 Utensili ad angolazione multipla per correzioni****14 Buriles para correcciones**


306

S=7.5mm




302

S=9.0mm




305

S=12.0mm




303

S=10.0mm




301

S=9.0mm




304

S=12.0mm




362

S=11.0mm




351

S=14.0mm




353




365

S12.0mm




358


15 Formtools for corrections and counterbores**15 Formstähle für Korrekturen und Ringsitze****15 Outils de façon pour dégagements et l'usinage de logements****15 Skärstål för reducering och ringsäten****15 Utensili ad angolazione multipla per correzioni e per anelli****15 Buriles para correcciones y anillos de asiento**

352

S=9.5mm




354




360


S=9.5mm




355



357



363



390

S=8.0mm

Notizen / Notes

Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit.

All information is without guarantee of correctness and completeness.

Toutes les information sont fournies sans garantie d'exactitude et d'exhaustivité.

Manufacturer and worldwide distributor:

MINELLI CORPORATION
8330 Pfäffikon ZH
Switzerland

www.miratool.ch

Your local dealer:



Service makes the difference!

Blaeckseidijk 30 | 4793 RN Fijnaart | Nederland
tel. +31 (0)168 46 44 61 info@ftf.nl www.ftfmachines.com
